

监 理 日 志

日期: 2021 年 09 月 02 日

天气: 阴, 小雨

星期: 四

气温: 14℃ - 25℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 光伏区支架消缺整改情况 2. 整理监理资料, 因下小雨上传 监理云平台. 资料.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1. 1区、2区、3区、4区、5区、6区支架消缺, 安装拉筋. 2. 1区、8区、15区打组件接地. 3. 1-8区消缺整改. 4. 围栏 12、14、15、16、20区、围栏基础浇筑施工.
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		赵焕柱
记 录 人: 赵焕柱		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰



扫描全能王 创建