

监 理 日 志

日期: 2021年07月07日

天气: 多云

星期: 三

气温: 19℃ - 30℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. AN60 高压电缆做耐压试验, 进行安全验站. AN60 检查 保护帽支木复. AN1 电缆上塔检查. 2. 同安全及质量检查. 3 区南块焊接发电机未进行接地. 3 区南块沟没有接地极. 3 区箱变电缆沟进行验收. 4. 17 区组串开路电压检测. AN38-AN39 导线尾接零站. AN32 高压电缆做耐压试验进行验收.				
施工情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="214 920 393 990">施工单位</th><th data-bbox="393 920 1395 990">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="214 990 393 1566"> 特变电工新疆新能源股份有限公司 </td><td data-bbox="393 990 1395 1566"> 1. 一、二、三标段土建工程呈结束. 正在清场. 2. 集电线路 AN38.39 平衡拉线, AN1#、2#、33#、CN1#、CN2#、BN1#、电缆上塔. 保护帽浇筑 AN59#-66#, BN6#-14#. AN1# 2#. 3. 支架安装 1.24MW, 总计安装 91.57MW, 组件安装 2.49MW. 累计安装 46.3MW. 4. 高压电气. 1 区、7 区电缆沟回填 1032m, 11 区回填箱变基础完成, 7 区铺沙盖砖 1000m. 17 区组件接地完成 90 组. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标段土建工程呈结束. 正在清场. 2. 集电线路 AN38.39 平衡拉线, AN1#、2#、33#、CN1#、CN2#、BN1#、电缆上塔. 保护帽浇筑 AN59#-66#, BN6#-14#. AN1# 2#. 3. 支架安装 1.24MW, 总计安装 91.57MW, 组件安装 2.49MW. 累计安装 46.3MW. 4. 高压电气. 1 区、7 区电缆沟回填 1032m, 11 区回填箱变基础完成, 7 区铺沙盖砖 1000m. 17 区组件接地完成 90 组.
施工单位	施工内容及进度				
特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标段土建工程呈结束. 正在清场. 2. 集电线路 AN38.39 平衡拉线, AN1#、2#、33#、CN1#、CN2#、BN1#、电缆上塔. 保护帽浇筑 AN59#-66#, BN6#-14#. AN1# 2#. 3. 支架安装 1.24MW, 总计安装 91.57MW, 组件安装 2.49MW. 累计安装 46.3MW. 4. 高压电气. 1 区、7 区电缆沟回填 1032m, 11 区回填箱变基础完成, 7 区铺沙盖砖 1000m. 17 区组件接地完成 90 组.				
其它事项	17 区区间头制作 58 套, 组件连线 67 组. 测开路电压以及接地状态, 全部完成. 14 区柜头焊接今日完成 85 个. 14、15. 16 区箱变基础回填完成.				
本日现场监理人员	邵司有 赵顺松 夏名气 喻超				
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立本				