

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 2 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 20-26℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7kW 屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场检查支架螺栓, 发现 2 处螺栓未紧固到位, 现场要求整改.
2. 要求施工单位对组件位置变更沟通设计院, 尽快出具设计变更.
3. 监理资料整理.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏宜安
建设有限
公司

1. 支架安装.

施工人数 6 人, 管理人员 1 人.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

南玉荣

记录人: 南玉荣

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰



扫描全能王 创建