

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 25 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 24-28℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 现场检查接地圆钢连接, 发现有 1 处搭接面积不符合要求, 现场要求整改. 2. 发现 2 处组件边压块缝隙较大, 现场要求调整. 3. 要求清理屋面施工垃圾. 4. 整理监理资料.	
施工 情况	施工单位 江苏宜安建设有限公司	施工内容及进度 1. 逆变器防雨棚安装. 2. 接地圆钢连接. 施工人数: 6 人, 管理人员 1 人.
其它 事项	无	
本日现场监理人员: 南玉荣		
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立忠



扫描全能王 创建