

监 理 日 志

日期: 2024年 6月 1 日

星期: 二

天气: 阴

气温: 24-28℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视中发现有接地圆钢切割部位开始出现锈迹, 要求施工单位除锈后做防腐.

2. 检查组件安装, 发现 2 处压块电间隙隙较大, 现场要求整改.

3. 监理资料整理

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏宜安
建设有限
公司

1. 接地圆钢连接.

2. 组件安装.

施工人数: 6人, 管理人员 1人.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

南玉泉

记录人: 南玉泉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰



扫描全能王 创建