## 监理日志

日期: 2021年 6月 20日

天气:多云

星期:日

气温: 19~26℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

		、检查备件库导轨安装、逆变器安装质量安全。
监理	2.	、检查棒七车间导轨安装质量。
埋工作情况	3、	、检查 08 线材库低压电缆接线、MC4 接头接线施工质量。
	施工单位	施工内容及进度
	- 中国工设研院限任司机际程计究有责公司	一、物资总库(21人) 1、10人高位库补漏完成; 2、上午备件库 11人安装导轨、完成总量 50%, 安装逆变器 15 台、装采光带 走道板支撑导轨 150米; 二、08线材库(6人) 1、接低压电缆完成 50%; 2、MC4接头完成 90%; 3、补漏完成 30%; 三、棒一车间(7人) 1、3人安装导轨, 4人补漏粘防水;
站内施工人员、 施口机械情况		施工人员44人;
其它 事项		
本日现场监理人员  王国富、王明官、蔡扣林、张献兵		
记录人: 张献兵 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王国富		