监理日志

日期: 2021年 8月 14日

天气:阴

星期: 六

气温: 24~27℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

		- 外投钢朱四角织分型入几次电站(——别)项目 	
II. k	1.	、检查棒二车间组件接地安装、低压电缆相序测量质量。	
<u>监</u> 理	2.	、检查棒七1#车间组件接地安装质量。	
工	3,	、检查 08 线材库视频监控安装质量。	
作			
情			
况			
	施工	施工内容及进度	
	単位		
		一、棒二车间(12人) 1、12人,组件接地完成50%,跨接线完成90%,10根	
	中机	低压电缆相序已测; 	
	国际 工程	二、棒一大盘卷车间(2 人) 1、2 人散料; 三、棒七 1 号车间(4 人) 1、4 人组件接地已完成 200 米;	
	^{上/注} 设计	四、08线材库 1、监控安装已完成;	
	研究	五、物资总库和棒七完成送电;	
	院有		
	限责		
	任公		
	司		
		施工人员18人;	
1站内施工人员、		加工八贝16八;	
机械情况			
حبر جه			
其它事项			
本日	本日现场监理人员 王国富 张献兵		
记录			
	- •		