## 监 理 日 志

工程名称: 六安航泰 0.8MW (安鑫体育) 分布式光伏发电项目

上柱名称,六安肌泰 U.8MW (安鑫体育)分布式尤仅发电坝日						
日期	2021	_年 <u>06</u> 月 <u>22</u> 日星期_二_	气候	晴	气温	18~32
监理人员动态: 李东洲				材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态: 9人				无		
施工机械	対念: :	无				
施工部位建度情况	5#6#7#屋面安装检修通道 60% 6#屋面接地扁铁焊接、电缆桥架连接 80%					
检查发现的问题	光伏接地环网与屋面防雷接地连接处,需做防腐,尽快将彩钢瓦恢复,以免下雨 漏水					
处理措施、意见、结果	已要求施工单位尽快整改					
协调内容或其他	无					
记录		李东洲	È	总监签阅	修智明	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				