

监 理 日 志

日期：2021 年 10 月 10 日

天气： 小雨转阴

星期： 星期天

气温： 20~25℃

工程名称： 安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场情况：</p> <p>一、1 号厂房汇线桥架盖板，检查桥架内垃圾、废物料清理。</p> <p>二、检查汇线转弯处进行绝缘橡胶套包裹，确保红黑两线不搭接且充分绝缘。</p> <p>三、对逆变器内部进行数据检测，检测正常。</p> <p>四、安全检查正常，安全警戒线安装正常，施工人员佩戴安全帽正常。</p>	
施 工 情 况	总 包 单 位 浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 一、电缆盖板，逆变器数据检测。 二、施工人员 4 人；管理人员 1 人。 三、安全情况正常；施工人员佩戴安全帽正常。
其 它 事 项	安 全 生 产 正 常。	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东、高治斌	
记 录 人：高治斌	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：	