

监 理 日 志

日期：2021 年 06 月 16 日

天气：雨转阴

星期：星期三

气温：25~33℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、基础浇筑旁站，配合比符合要求，振捣到位。 二、检查光伏支架基础拆模，表面良好。 三、检查基础支模部分歪斜，要求及时调整。 四、施工人员安全帽佩戴正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、光伏支架基础浇筑、支模、拆模。 二、管理人员 2 人，施工人员 7 人，泵车一台。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：