

监 理 日 志

日期：2021 年 08 月 01 日

天气：晴

星期：星期天

气温：25~35℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、支架整改进行检查。 二、汇线放线整改进行检查。 三、斜梁加固进行检查。 四、施工人员安全帽佩戴正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	天 威 系 统 工 程 (北 京) 有 限 公 司	一、3 号厂房支架整改，3 号厂房支架斜梁加固。 二、6 号厂房放线整改，配电房基础砌筑。 三、施工人员 9 人，管理人员 1 人，安全帽佩戴正常。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：