

监 理 日 志

日期：2021年_07_月_05_日

天气：中雨转多云

星期：星期一

气温：25~29℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、对 1 号厂房安装完成的支架倾斜角度检查，符合图纸要求。 二、检查 3 号厂房基础定位放线，排列整齐，符合图纸要求。 三、施工人员佩戴安全帽正常，其他事宜正常。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源科技有限公司	红方项目： 一、3 号厂房基础定位放线，排列。 二、施工人员 9 人，管理人员 2 人，其他安全情况正常。 正海汽车饰品项目： 一、2 号厂房利旧彩钢集中堆放。 二、施工人员 8 人，管理人员 1 人，其他安全情况正常。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：