

监 理 日 志

日期：2021 年 07 月 25 日

天气：多云转阵雨

星期：星期日

气温：24~29℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、接地扁铁焊接检查焊接工艺美观度和质量（有无漏焊，气孔，咬边等现象）。 二、对已安装完成的组件进行倾斜角度检查，符合设计要求（15 度）。 三、现场施工人员安全帽佩戴正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、1 号厂房接地扁铁焊接，下午下雨。 二、施工人员 10 人，管理人员 1 人，安全帽佩戴正常。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：