

监 理 日 志

日期：2021 年 07 月 28 日

天气：小雨转多云

星期：星期三

气温：25~28℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、导轨整改进行检查。 二、配电房挖电缆沟检查。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、6 号厂房导轨整改。 二、配电房挖电缆沟。 三、施工人员 8 人，管理人员 1 人，安全帽佩戴正常。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：