

监 理 日 志

日期：2021 年 09 月 04 日

天气：晴

星期：星期六

气温：25~33℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查时代组串连接、固定到位，检查接地线连接牢固。 二、检查铜鼻子线头制作到位，安装牢固。 三、工人佩戴安全帽良好，安全生产正常！	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、组串连接 1 人，接地线连接 2 人。 二、早上四点时代并网柜铜鼻子线头制作安装 3 人。 三、管理人员 2 人。
任 其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：