

监 理 日 志

日期：2021 年 06 月 12 日

天气：晴

星期：星期六

气温：24~32℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查光伏支架基础拆模情况良好，构件表面基本光滑，无蜂窝麻面 二、商砼标号符合要求，坍落度良好。 三、检测现场偏铁、角铁尺寸符合要求，镀锌层厚度部分偏薄，要求不符合要求的不得使用。 四、工人佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天 威 系 统 工 程 (北 京) 有 限 公 司	一、光伏支架基础浇筑、支架基础拆模、支模。 二、屋顶跨路电缆支架制作。 三、夹具组合。 四、施工人员七人，管理人员两人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：