监 理 日 志(

日期: <u>2021</u>年 <u>08</u>月 <u>09</u>

星期:一

天气: <u>晴</u> 气温: <u>25~32°</u>

工程名称:一汽红旗、NBD屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	接到红旗厂区通知,对疫情期间厂区管控资料进行完善,配合业主方完成桥架进场前质量交底,对镀锌层严格要求按照图纸加工,成品完成后我方进行检查,预计周三与业主方一起前往支架生产厂家,查看支架生产质量。	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	国综服公隆光有网合务司基伏公 暴工司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台,组件到货 6552 块。 NBD 屋顶支架水泥基础施工人员 7 人 管理 2 人。 模板制作完成 220 套,预埋钢筋网片绑扎完成 6000 片,基础 4500 组。
其它事项		
本日现场监理人员 杨铃铃		
记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		