

监 理 日 志

日期：2022年08月15日

天气：阴

星期：一

气温：19-28°

工程名称：一汽红旗、NBD屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视检查内容： 1、检查涂装焊装车间热镀锌接地扁钢及拉杆检测。 2、检查焊装涂装车间主梁安装情况。 3、1#2#箱变基础柱梁板 C30 砼浇灌完成 2 台，共计 2 台，累计完成箱变基础梁柱板 C30 砼浇灌的 100%。 4、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 湖南鸿源电力建设工程有限公司	1、办理涂装焊装车间进场手续。 2、，涂装焊装车间拉杆检测，无施工。
其它事项	建设单位： 1、督促帮助总包单位及湖南鸿源公司人员办理进入焊装涂装车间手续。 2、检查涂装焊装车间支架主梁安装。	
本日现场监理人员	赵文渠	
记录人：赵文渠	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	