## 监理日志

日期: 2022年09月17日

天气: 阴转小雨

星期: 六 气温: 15-22

工程名称:一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

## 巡视检查内容:

1、 检查焊装涂装车间直流电缆及接地线安装。

## 2、工程进度:

监理工作情况

- (1) 1#2#箱变基础柱梁板 C30 砼浇灌完成 2 台, 共计 2 台, 累计完成箱变基础梁柱板 C30 砼浇灌的 100%。
  - (2) 冲压车间: 桥架完成 100%, 电缆敷设 100%。
- (3) 焊装涂装车间:支架安装完成 100%,桥架安装完成 90%,交流电缆敷设完成 100%,组件安装完成 100%,直流电缆敷设 60%。
  - (4) 1#2#箱变吊装完成, 1#2#箱变电缆安装完成。
  - 3、编写监理资料。

记录人: 赵文渠

	施工单位	施工内容及进度	
施工情况	国综服公湖电工公平有网合务司南力程司高限吉能有 鸿建有 集公林源限 源设限 团司	1、焊装涂装车间直流电缆及接地线安装,施工人员 5 人,二期屋面潮湿无施工。	
建设到位	1、办理 NBD 项目入场手续。 2、检查焊装涂装车间直流电缆及接地线安装。		
本日现场监理人员  赵文渠			

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):