

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 22 日

天气：阴转下雨

星期：四 气温： 11-22

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、焊装涂装车间屋面质量问题消缺复查。。 3、工程进度： （1）1#2#箱变安装完成、 （2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地及电缆安装完成。 （3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地及电缆安装完成。 （4）1#库组件安装完成 20%。 3、编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林 综合能源 服务有限 公司 湖南鸿源 电力建设 工程有限 公司 平高集团 有限公司	1、焊装涂装车间屋面消缺复查验收。 2、1#库屋面大风无施工。
建 设 到 位	1、办理 NBD 项目入场手续。 2、焊装涂装车间屋面消缺复查验收。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：