

监 理 日 志

日期: 2021年 7 月 11 日

天气: 阵雨

星期: 日

气温: 23-28℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 带板进场, 车到后查看登记验收记录。 2. 今天因综合审把板面的排板问题也介绍出来并做图综合审记录。 3. 带板进场登记入出库单查看随车资料, 查看规格型号。 4. 办公区试板材料, 现场以此发现板材达不到防火要求。 下发通知单, 要求该批材料退场。 安全科在论证会上部分人认为有到带密到楼下台通知单整改。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	升压站 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司	一. 板面验收合格。 二. 带板进场道路平整, 升压站: 道路整修, 临时施工。
其它事项		
本日现场监理人员	王宗强 许青松 曹磊 李中	
记录人: 李中	总监理工程师 (签字):	



扫描全能王 创建