

监 理 日 志

日期: 2021年 9 月 3 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 17-27°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 标支某列所有性监理单位查看年度监理记录。 2. 2标19#塘开始打桩巡视中发现有各防不重现场要求技术负责人按照规范 要求施工抓好质量管控。3. 巡视三标10#20#23#25#塘区管带施工及立柱焊接组安装。 现场要求施工负责人严把质量关。 4. 今天下午召开监理例会。内容详细今天会议记录。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="295 772 454 817">施工单位</th><th data-bbox="454 772 1412 817">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="295 817 454 1579"> 升压站 固定区域: 柔性区域: 四川送变电建设有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 </td><td data-bbox="454 817 1412 1579"> 一标人员4人, 打桩机4台, 挖机4台, 引孔机1台, 船挖1台, 今时打桩4根 累计打桩116根, 完成率64.5%。施工内容: 鱼塘排桩, 担管跳板安装。 桩位放样, 管带施工, 钢管架制作, 倒运安装, 焊接, 管带中心 点画线, 承重要求, 浇筑, 铁板制作。 二标人员8人, 打桩船1台, 打桩机1台, 挖机1台, 吊车1台。 今时打桩4根, 累计打桩48根, 完成率32.5%。施工内容: 21#23#塘打 桩施工, 10#打桩, 支架, 组件安装, 2#支架, 组件安装, 箱变台架 架制作, 箱变打桩施工, 支架安装, 13#11#鱼塘抽水。 三标人员5人, 挖机1台, 吊车1台。施工内容: 综合楼地基, 模板 板, 中子架, 环, G25设备基础, 其构架基础, 预埋件安装, 焊接, G25中 构架基础, 浇筑完成, 西之电杆基础, 钢管制作, 安装, 接地扁铁安装, 35KV 预制桩浇筑完成, 8VG设备基础, 坑回填, 主变中压, 母排, 构架基础, 浇筑 </td></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度	升压站 固定区域: 柔性区域: 四川送变电建设有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川浩能新能源有限责任公司	一标人员4人, 打桩机4台, 挖机4台, 引孔机1台, 船挖1台, 今时打桩4根 累计打桩116根, 完成率64.5%。施工内容: 鱼塘排桩, 担管跳板安装。 桩位放样, 管带施工, 钢管架制作, 倒运安装, 焊接, 管带中心 点画线, 承重要求, 浇筑, 铁板制作。 二标人员8人, 打桩船1台, 打桩机1台, 挖机1台, 吊车1台。 今时打桩4根, 累计打桩48根, 完成率32.5%。施工内容: 21#23#塘打 桩施工, 10#打桩, 支架, 组件安装, 2#支架, 组件安装, 箱变台架 架制作, 箱变打桩施工, 支架安装, 13#11#鱼塘抽水。 三标人员5人, 挖机1台, 吊车1台。施工内容: 综合楼地基, 模板 板, 中子架, 环, G25设备基础, 其构架基础, 预埋件安装, 焊接, G25中 构架基础, 浇筑完成, 西之电杆基础, 钢管制作, 安装, 接地扁铁安装, 35KV 预制桩浇筑完成, 8VG设备基础, 坑回填, 主变中压, 母排, 构架基础, 浇筑
施工单位	施工内容及进度				
升压站 固定区域: 柔性区域: 四川送变电建设有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川浩能新能源有限责任公司	一标人员4人, 打桩机4台, 挖机4台, 引孔机1台, 船挖1台, 今时打桩4根 累计打桩116根, 完成率64.5%。施工内容: 鱼塘排桩, 担管跳板安装。 桩位放样, 管带施工, 钢管架制作, 倒运安装, 焊接, 管带中心 点画线, 承重要求, 浇筑, 铁板制作。 二标人员8人, 打桩船1台, 打桩机1台, 挖机1台, 吊车1台。 今时打桩4根, 累计打桩48根, 完成率32.5%。施工内容: 21#23#塘打 桩施工, 10#打桩, 支架, 组件安装, 2#支架, 组件安装, 箱变台架 架制作, 箱变打桩施工, 支架安装, 13#11#鱼塘抽水。 三标人员5人, 挖机1台, 吊车1台。施工内容: 综合楼地基, 模板 板, 中子架, 环, G25设备基础, 其构架基础, 预埋件安装, 焊接, G25中 构架基础, 浇筑完成, 西之电杆基础, 钢管制作, 安装, 接地扁铁安装, 35KV 预制桩浇筑完成, 8VG设备基础, 坑回填, 主变中压, 母排, 构架基础, 浇筑				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦帮学、唐树德、张栋、何洁				
记录人: 陈永强	总监理工程师(签字): 汪家骏				