

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 8 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 9-18℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 二标管桩、组件制钢监理人查看并记录入库记录。 2. 验收设计桩基事故油池钢筋模板及验收二变室梁板钢筋、标高。 3. 验收一标部分管桩材料次除锈、管分理正可以刷漆。 4. 巡视二标 19# 支架安装及 15# 组串焊接。 5. 召开监理例会、保安全、保质量、保进度。6. 巡视桩基沟电缆支架制作。	
施工情况	施工单位 升压站 固定区域 柔性区域 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 一标人员 84 人 挖机 10 台、吊车 1 台、叉车 2 台。 施工内容: 鱼鳞钢板、钢筋安装焊接、管桩顶板及管板焊接。 组件安装、验收天安装、逆变器安装、管桩顶板防腐、组件安装。 二标人员 220 人、打桩机 10 台、打桩机 10 台、挖机 10 台、吊车 2 台。 今日打桩 13 根、累计完成 105 根、完成 71.4%。施工内容: 19# 8# 20# 21# 支架安装、组件安装、14# 组串焊接、管桩顶板、管板焊接、事故油池制作。 三标人员 93 人、挖机 10 台、吊车 1 台。施工内容: 消防水池、消防设备基础、 模板安装、预埋槽钢安装焊接、21KV 母线槽、配电箱、电缆沟、管桩 90%。 21KV 母线槽已升控 101、1 号防磨力墙钢筋绑扎 40%、21KV 母线槽基础、 与管桩绑扎、模板安装基础完成、1# 塔基 A、B 腿基础预埋管完成、 对侧间隔、主变已力喝完成、设备正在采购中。
其它事项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 汪家骏	总监理工程师 (签字): 汪家骏	