

# 监 理 日 志

日期: 2021年10月28日

天气: 阴

星期: 一

气温: 21-42

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 一栋箱变组件进场全部完成 二栋箱变组件监造人查看并监督施工 2. 一栋箱变组件安装完成。 3. 巡视时发现综合楼一层墙砖掉落。 上查看二栋箱变钢构主体到场 4. 升压站综合楼二层箱变组件安装完成。 破损、破碎及掉落现象。		
	施工单位	施工内容及进度	
施工情况	升压站 固定区域 : 柔性区域 四川省送变电建设有限责任公司	1. 一栋人员 10人 挖机 1台、吊车 1台、叉车 1台、打桩机全部完成 施工内容: 钢架焊接、箱变和大跨除锈防腐、组件安装、组件预埋 组件预埋完成, 组件预埋完成。 2. 二栋人员 20人, 打桩机 2台、挖机 1台、吊车 1台、吊机 1台、 今日打桩机 2台, 累计完成 176 根, 完成 86.4%。 施工内容: 箱变吊装、打桩 支架安装、组件安装、箱变预埋件加固、防腐除锈。 3. 三栋人员 10人, 挖机 1台、吊车 1台、吊车 1台、施工内容: 综合楼二楼 墙砖累计完成 93%, 墙面挂网, 墙面喷射抹灰, 一次浇筑电线沟 前加强筋完成 10%, 模板完成 60%, 电线支架制作、配线不直的内墙 墙面砌筑 40%。 构造柱先浇, 混凝土浇筑完成 50%, 暗柱完成 50%。	江苏华源新能源科技有限公司
其它事项			
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁		
记录人:	汪家骏	总监理工程师(签字):	汪家骏