

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 29 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 2-14℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 一标管桩组件进场数量全部完成。二标管桩进场监理人重新统计数量并签字。 2. 一标组件安装旁站。 3. 一标4#箱变箱柜在除锈防腐验收。 4. 巡视两回进线端子箱内，现场要求一标立即对母排绝缘。 5. 巡视一标集电线路高压电缆敷设。 6. 巡视一标3#组件安装。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="295 797 454 853">施工单位</th><th data-bbox="454 797 1426 853">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="295 853 454 1590"> 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司 </td><td data-bbox="454 853 1426 1590"> 一标人员8人 挖机1台 吊车1台 叉车1台。打桩全部完成 施工内容：钢管焊接、锚杆钢板焊接、锚杆对头除锈防腐。 组件安装、组件安装、组件阵列安装、电缆敷设等。 二标人员2人 打桩船1台 打桩机1台 挖机1台 吊车1台 叉车1台 今日打桩8根 累计打桩124根。完成86.8%。施工内容：管桩进场 打桩、支墩安装、组件安装、集电线路高压电缆敷设。 三标人员13人 挖机1台 吊车1台。施工内容：综合楼二楼顶光伏支架 96%。构造柱浇筑。5#7#塔架第一层塔架预埋件预埋完成80%。 电缆及集电线路 配电室顶光伏支架预埋5%。累计完成50%。构造柱 浇筑。设备基础浇筑完成 消防管焊接及制作安装10%。累计完成4%。 线路电缆沟排管敷设完成。5#7#塔架立杆的预埋件预埋完成。 </td></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度	升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司	一标人员8人 挖机1台 吊车1台 叉车1台。打桩全部完成 施工内容：钢管焊接、锚杆钢板焊接、锚杆对头除锈防腐。 组件安装、组件安装、组件阵列安装、电缆敷设等。 二标人员2人 打桩船1台 打桩机1台 挖机1台 吊车1台 叉车1台 今日打桩8根 累计打桩124根。完成86.8%。施工内容：管桩进场 打桩、支墩安装、组件安装、集电线路高压电缆敷设。 三标人员13人 挖机1台 吊车1台。施工内容：综合楼二楼顶光伏支架 96%。构造柱浇筑。5#7#塔架第一层塔架预埋件预埋完成80%。 电缆及集电线路 配电室顶光伏支架预埋5%。累计完成50%。构造柱 浇筑。设备基础浇筑完成 消防管焊接及制作安装10%。累计完成4%。 线路电缆沟排管敷设完成。5#7#塔架立杆的预埋件预埋完成。
施工单位	施工内容及进度				
升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司	一标人员8人 挖机1台 吊车1台 叉车1台。打桩全部完成 施工内容：钢管焊接、锚杆钢板焊接、锚杆对头除锈防腐。 组件安装、组件安装、组件阵列安装、电缆敷设等。 二标人员2人 打桩船1台 打桩机1台 挖机1台 吊车1台 叉车1台 今日打桩8根 累计打桩124根。完成86.8%。施工内容：管桩进场 打桩、支墩安装、组件安装、集电线路高压电缆敷设。 三标人员13人 挖机1台 吊车1台。施工内容：综合楼二楼顶光伏支架 96%。构造柱浇筑。5#7#塔架第一层塔架预埋件预埋完成80%。 电缆及集电线路 配电室顶光伏支架预埋5%。累计完成50%。构造柱 浇筑。设备基础浇筑完成 消防管焊接及制作安装10%。累计完成4%。 线路电缆沟排管敷设完成。5#7#塔架立杆的预埋件预埋完成。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁				
记录人: 何洁	总监理工程师(签字): 汪家骏				