

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 5 日

天气: 雾

星期: 五

气温: -2/9℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视光伏组件安装、材料安装 2. 查看升压站排风管道检修接地网焊接。 3. 巡视升压站二次室墙体砌筑、综合架一层贴防裂网。 4. 二标二高压电缆井、中间接头制作旁站。		
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="295 801 454 862">施工单位</th><th data-bbox="454 801 1412 862">施工内容及进度</th></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度
施工单位	施工内容及进度		
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="295 862 454 1601"> 升压站 固定区域: 柔性区域: 四川送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司 </td><td data-bbox="454 862 1412 1601"> 一标人员14人 挖机2台 叉车2台、四轮车1台。 施工内容: 管桩施工完成, 组件索架安装, 组件檩条安装, 组件安装, 逆变器安装, 汇流箱在柜头除锈防腐。 二标人员21人 打桩船3台 打桩机1台、小挖1台 引孔机2台 吊钩5台。 今日打桩3根, 累计打桩13根, 完成比例88.4%。施工内容: 管桩施工, 立柱焊接, 交变, 组件焊接, 高压电缆井中间接头制作。 三标人员102人, 挖机1台, 叉车1台, 吊钩1台, 施工内容: 综合架墙体排风管道安装, 二次室设备基础、围墙砌筑、照明管架安装。 场地平整, 室外排风管道回填, 围墙基础及砖, 室外场坪, 线路电缆沟、电缆开孔、设备基础、浇筑。 </td></tr> </table>	升压站 固定区域: 柔性区域: 四川送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司	一标人员14人 挖机2台 叉车2台、四轮车1台。 施工内容: 管桩施工完成, 组件索架安装, 组件檩条安装, 组件安装, 逆变器安装, 汇流箱在柜头除锈防腐。 二标人员21人 打桩船3台 打桩机1台、小挖1台 引孔机2台 吊钩5台。 今日打桩3根, 累计打桩13根, 完成比例88.4%。施工内容: 管桩施工, 立柱焊接, 交变, 组件焊接, 高压电缆井中间接头制作。 三标人员102人, 挖机1台, 叉车1台, 吊钩1台, 施工内容: 综合架墙体排风管道安装, 二次室设备基础、围墙砌筑、照明管架安装。 场地平整, 室外排风管道回填, 围墙基础及砖, 室外场坪, 线路电缆沟、电缆开孔、设备基础、浇筑。	
升压站 固定区域: 柔性区域: 四川送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司	一标人员14人 挖机2台 叉车2台、四轮车1台。 施工内容: 管桩施工完成, 组件索架安装, 组件檩条安装, 组件安装, 逆变器安装, 汇流箱在柜头除锈防腐。 二标人员21人 打桩船3台 打桩机1台、小挖1台 引孔机2台 吊钩5台。 今日打桩3根, 累计打桩13根, 完成比例88.4%。施工内容: 管桩施工, 立柱焊接, 交变, 组件焊接, 高压电缆井中间接头制作。 三标人员102人, 挖机1台, 叉车1台, 吊钩1台, 施工内容: 综合架墙体排风管道安装, 二次室设备基础、围墙砌筑、照明管架安装。 场地平整, 室外排风管道回填, 围墙基础及砖, 室外场坪, 线路电缆沟、电缆开孔、设备基础、浇筑。		
其 它 事 项			
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁		
记录人: 唐树德	总监理工程师(签字): 汪家骏		