

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 6 日

天气: 小雪

星期: 六

气温: -9/2℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检修设备安装现场及设备安装 2. 验收一标段箱变及光伏阵列 3. 巡视检修一标段光伏阵列, 现场要求完善光伏阵列接地措施。 4. 查看二标段高压电缆沟, 中间接头制作(巡视)二标段光伏阵列		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司	1. 标段 114 人 光伏阵列及光伏支架安装。 施工内容: 检修设备安装, 逆变器安装, 箱变及光伏阵列防腐。 2. 标段 20 人, 光伏阵列, 光伏支架, 光伏阵列及光伏支架。 今日光伏阵列及光伏支架 1301 完成 80%。由于风雪原因, 光伏阵列及光伏支架。 3. 标段 102 人, 光伏阵列, 光伏支架, 光伏支架。 施工内容: 检修设备安装, 逆变器安装, 箱变及光伏阵列防腐。 4. 标段 102 人, 光伏阵列, 光伏支架, 光伏支架。 施工内容: 检修设备安装, 逆变器安装, 箱变及光伏阵列防腐。 5. 标段 102 人, 光伏阵列, 光伏支架, 光伏支架。 施工内容: 检修设备安装, 逆变器安装, 箱变及光伏阵列防腐。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁		
记录人: 康树江	总监理工程师(签字): 汪家骏		