

# 监 理 日 志

日期: 2021年 11月 16日

天气: 晴

星期: 二

气温: 1/-9°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 巡视一标段箱体安装及撑杆安装。</p> <p>2. 巡视升压站二标段电缆敷设 巡视一标段电缆绑扎 接地变电缆头制作。</p> <p>3. 巡视二标段屋面找平层抹灰, 有冻的现象 发现穿管要求保温及密封施工。</p> <p>4. 巡视二标段管杆施工及低压电缆敷设。</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>升压站: 四川省送变电建设有限责任公司</p> <p>固定区域: 四川省送变电建设有限责任公司</p> <p>柔性区域: 江苏华源新能源科技有限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>一标段12人, 挖机台 2台 钻台 4台 钻台。</p> <p>施工内容: 管杆施工完成 吊杆安装完成, 撑杆安装完成 撑杆及撑杆安装, 电缆桥架施工 电缆敷设。</p> <p>二标段12人 打杆 钻台 3台 挖机台 1台 吊杆 1台。</p> <p>今日打杆 4台 累计打杆 16台 完成 91%。</p> <p>施工内容: 管杆施工 电缆敷设 电缆桥架制作。</p> <p>三标段 8人, 挖机台 1台 钻台 1台, 施工内容: 二标段屋面找平层抹灰完成 60%, 综合楼保温板安装完成 90%, 室外消防管道安装完成 70%, 围墙基础回填 70%, 配电室外墙抹灰完成 50%, 室内水电安装 50%, 二标段安装完成 90%, 一标段安装完成 80%, 电缆桥架安装完成 60%。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 李士中	总监理工程师 (签字): 汪家骏	