

监 理 日 志

日期: 2022年 1 月 15 日

天气: 阴雪

星期: 六

气温: 12/-22℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视一块 PV1x4 电缆穿线. 接线 2. 查看柔性 MMC4 插头压接. 3. 查看工标高处前环材料集中堆场清理.	
施 工 情 况	施工单位 升压站 : 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域 : 四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域 : 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一块 40 人. 四轮车 1 台 施工内容: PV1x4 电缆穿线. 接线 MMC4 插头压接. 对施工现场内施工垃圾清理 二块未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		汪家骏、唐树德、张栋、何洁
记录人: 唐树德		总监理工程师 (签字): 汪家骏