

监 理 日 志

日期: 2022年 2 月 18 日

天气: 小雪

星期: 周五

气温: -7/-16°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡视 5# 桁架钢梁节点焊接。 2. 查看 6# 桁架钢梁节点焊接。 3. 巡视 2# 桁架钢梁节点。 4. 施工 2# 桁架钢梁节点。查看高空作业人员安全防护用品佩戴。	
施工 情况	施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 一标 20 人。四轮车 1 辆。 施工内容：现场材料卸运。5# 桁架钢梁节点焊接。 2# 桁架钢梁节点焊接。电气故障消除。 二标 12 人。自卸车 1 辆。 施工内容：现场材料卸运。脚手架搭建。
其它 事项		
本日现场监理人员		汪家骏、唐树德、张栋、何洁
记录人: 张明	总监理工程师 (签字): 汪家骏	