

监 理 日 志

日期: 2022 年 2 月 19 日

天气: 多云

星期: 六

气温: -9/-19℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视施工现场, 查看现场材料供应 2. 巡视光伏钢梁焊接, 现场要求施工队按规范焊接. 3. 巡视二标 11# 及塔安装. 4. 施工区对安全设施, 防护用品进行检查	
施 工 情 况	施工单位 升压站 : 固定区域 : 柔性区域 : 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 一标 20# 人, 四标 5# 人. 施工内容: 现场材料供应, 5# 光伏钢梁焊接. 2# 光伏电缆与电缆固定, 电缆故障消除, 二标 6# 人, 三标 2# 人. 施工内容: 现场材料供应, 1# 塔架搭建, 及塔安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		汪家骏、唐树德、张栋、何洁
记录人: 何树德		总监理工程师 (签字): 汪家骏