

监 理 日 志


日期: 2022年 3 月 4 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 2/-6℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视二林11#12#支架安装、组件安装及PV1x4电缆敷设。 2. 巡视一林桁架盖板安装、柱头防腐涂装。 3. 施工现场安全巡查、加强疫情防控措施落实、高空作业人员的安全防护。	
施 工 情 况	施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 一林人员4人、四轮车1台。 施工内容：部分桁架板拆卸、桁架盖板安装、桁架电缆束来固定、电气故障消除工作。 二林人员4人、自卸车1辆。 施工内容：现场组件材料卸运、支架安装、组件安装、PV1x4电缆敷设、电缆桁架安装。
其 它 事 项	其它事项	
本日现场监理人员		汪家骏、唐树德、张栋、何洁、徐存辉
记录人: 		总监理工程师 (签字): 