

监 理 日 志

日期: 2022年 3 月 12 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 3/5℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视光伏支架盖板安装、光伏防腐除锈 2. 巡视二标11#12#支架安装、组件安装、PV电缆敷设 3. 现场安全检查、疫情防控管理、高空作业安全防护用具佩戴				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="320 801 480 862">施工单位</th><th data-bbox="480 801 1410 862">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="320 862 480 1568"> 柔性区域: 固定区域: 升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 </td><td data-bbox="480 862 1410 1568"> 一标人员4人 四号塔1台 施工内容: 光伏支架盖板安装 电气拆卸作业 管架防腐除锈、接地焊接安装。 二标人员5人、自卸车1辆 施工内容: 现场材料倒运、支架安装 组件安装 PV1X4电缆敷设。 </td></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度	柔性区域: 固定区域: 升压站: 四川省送变电建设有限责任公司	一标人员4人 四号塔1台 施工内容: 光伏支架盖板安装 电气拆卸作业 管架防腐除锈、接地焊接安装。 二标人员5人、自卸车1辆 施工内容: 现场材料倒运、支架安装 组件安装 PV1X4电缆敷设。
施工单位	施工内容及进度				
柔性区域: 固定区域: 升压站: 四川省送变电建设有限责任公司	一标人员4人 四号塔1台 施工内容: 光伏支架盖板安装 电气拆卸作业 管架防腐除锈、接地焊接安装。 二标人员5人、自卸车1辆 施工内容: 现场材料倒运、支架安装 组件安装 PV1X4电缆敷设。				
其 它 事 项	今对施工现场高空作业人员安全检查、安全带佩戴规范性检查。				
本日现场监理人员	汪家骏、唐树德、张栋、何洁、徐存辉				
记录人: 唐树德	总监理工程师(签字): 汪家骏				