

监 理 日 志

日期: 2022 年 3 月 16 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -1/-11℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视一标桁架吊装安装, 桁架防腐除锈。 2. 巡视二标现场, 查看支架基础验收情况。 3. 现场安全大检查, 落实防护措施, 高空作业人员安全防护用品佩戴。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	一标 24 人 四轮车 1 台 施工内容 桁架吊装安装, 桁架防腐除锈 现场垃圾清理, 接地焊接安装。 二标 未施工	
其 它 事 项	今日下午起风, 现场安排一标高空作业人员设置安全防护。		
本日现场监理人员		汪家骏、唐树德、张栋、何洁、徐存辉	
记录人: 唐树德		总监理工程师(签字): 汪家骏	