

监 理 日 志

日期: 2022年 3 月 18 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -1/-10℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视标头防腐施工, 桥梁盖板安装。 2. 检查一标、二标现场垃圾清理情况 3. 施工作业安全检查, 疫情防控管理, 现场防疫检测。	
施 工 情 况	施工单位 升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一标人员 24 人, 四轮车 1 台 施工内容: 桥梁盖板安装, 钢梁焊接消缺作业 接地焊接安装, 标头防腐除锈。 二标未施工。
其 它 事 项	今日检查现场垃圾清理情况, 部分材料垃圾项目工程, 还需 要各标段再次清理。	
本日现场监理人员		汪家骏、唐树德、张栋、何洁、徐存辉
记录人: 唐树德		总监理工程师 (签字): 汪家骏