

监 理 日 志

日期: 2022 年 3 月 26 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 8/-30c

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	今日与监理人员对二林固定区域#11区-#21区进行了预验收 包括: 管杆基础, 支架安装及组件安装, 逆变器, 电缆, 接地等.	
施工 情况	施工单位 升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一林人员4人、四轮车1台 施工内容: 电气支架消缺作业. 支架防腐刷漆. 跳板横担拆卸运出场外. 二林 6人 施工内容: 电气消缺作业
其它 事项	今日对二林固定区域进行了预验收. 结果总结归入附件附表.	
本日现场监理人员 汪家骏、唐树德、张栋、何洁、徐存辉		
记录人: 唐树德		总监理工程师(签字): 汪家骏