

监 理 日 志

日期: 2022年 3 月 27 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 11-3℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视-木杆杆头防腐、刷漆、电气、支架消缺作业、 2. 中午对上供光伏板的安全例 3. 施工现场安全检查、疫情防控、高处作业人员安全用品佩戴	
施 工 情 况	施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一标段 4 人 由 4 号车 1 号 施内容: 杆头防腐刷漆、电气及支架消缺作业， 跳板及横担拆卸运出场地。 二标段 8 人。 施内容: 杆头防腐刷漆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		汪家骏、唐树德、张栋、何洁、徐存辉
记录人: 唐树德		总监理工程师(签字): 汪家骏