

监 理 日 志

日期: 2022年 4 月 1 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 9/-2℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡视一标电气. 裂胶更换消缺作业 2. 查看一标. 二标 柱头防腐刷漆. 3. 施工现场安全检查. 疫情防控. 高空作业安全防护用品佩戴.	
施工 情况	施工单位 升压站 固定区域: 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 一标 20人, 四班三倒. 施工内容: 电气. 裂胶更换作业 柱头防腐刷漆. 二标 8人. 三班三倒 施工内容: 柱头防腐刷漆.
其它 事项	今日现场巡视中. 通知二标施工人员水电融化注意安全.	
本日现场监理人员		徐有祥. 高子强. 张辉. 何杰
记录人: 张辉		总监理工程师 (签字): 高子强