

监 理 日 志

日期: 2022年 4月 3日

天气: 晴

星期: 日

气温: 17/4℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡视一标、二标管架立柱防腐刷漆。 2. 巡视一标电气支架消缺作业 3. 施工现场安全巡查、疫情防控 高空作业人员安全用品佩戴	
施工 情况	施工单位 升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一标工人、四轮车 1台 施工内容: 电气、支架消缺作业 立柱防腐刷漆。 二标工人、三轮车 1台 施工内容: 立柱防腐刷漆。
其它 事项	今日巡视一标立柱刷漆, 其符合规范要求。	
本日现场监理人员		徐石辉、康树伟、张树伟、何杰
记录人: 康树伟		总监理工程师(签字): 汪凯