

监 理 日 志

日期: 2022年 4 月 4 日

天气: 多云

星期: /

气温: 16/20℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视一标、二标桩头防腐刷漆。 2. 查看一标电气支架消缺作业。 3. 施工现场安全检查、疫情防控 高空作业人员防护用品穿戴	
施 工 情 况	施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一标 2 人，四轮车 1 台。 施工内容：电气支架消缺作业。 桩头防腐刷漆。 二标 8 人，三轮 1 台 施工内容：桩头防腐刷漆
	其它事项	
本日现场监理人员		徐存林、高阳、张阳、何本
记录人: 唐明佳		总监理工程师(签字): 汪家良