

监 理 日 志

日期: 2022年 4月 9日

天气: 多云

星期: 六

气温: 17/7℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视-检查支架组件消缺作业 2. 查看支架防腐涂层及二种过路电缆保护. 3. 施工现场隐患排查. 疫情防疫常备外以及安全用品佩戴	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	一标 20人. 四轮车作业 施工内容: 支架防腐涂层. 支架. 组件消缺作业 二标 15人. 四轮车作业 施工内容: 过路电缆保护.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐万峰 康和 张双 何杰
记录人: 康和		总监理工程师(签字): 汪家华