

监 理 日 志

日期: 2022年 4 月 11 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 11/10℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视一标杆头防腐刷漆及支架、组件清洗作业。 2. 查看二标高压电缆保护。 3. 施工现场安全检查。高处作业人员安全用品佩戴。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	一标20人，四轮车1台。 施工内容：杆头防腐刷漆 柔性支架、组件清洗作业。 二标人员6人。 施工内容：高压电缆保护	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	徐存兴 康树旺 张东 何杰		
记录人: 康树旺	总监理工程师(签字): 汪凯		