

监 理 日 志

日期: 2020年 4月 12 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 12/11℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视标识互保组件消缺作业 2. 巡视标识防腐刮漆. 二标识过路排管敷设. 3. 施工现场安全巡查. 疫情防控. 高空作业安全防护用品佩戴.	
施 工 情 况	施工单位 升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一标识人. 四轮车1台. 施工内容: 标识防腐刮漆 标识互保. 组件消缺作业 二标识人. 施工内容: 过路排管埋管.
	其它事项	
本日现场监理人员	徐存辉 殷树旺 刘世林 何杰	
记录人: 殷树旺	总监理工程师(签字): 汪家浩	