

监 理 日 志

日期: 2022年 4 月 13 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 14/1℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡场一标组件、支架消缺作业。 2. 施工现场安全检查、疫情防控管理、高空作业人员安全防护佩戴	
施 工 情 况	施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一标20人、四轮车1台。 施工内容：柔性支架、组件消缺作业 现场垃圾清理 二标5人、三轮车1台 施工内容：现场垃圾清理
其 它 事 项	今查看三、一标、二标现场垃圾清理情况，垃圾较多，涉面较大，还要清理几天	
本日现场监理人员	徐存辉 唐明强 张树东 何庆	
记录人:	唐明强	总监理工程师(签字): 汪家浩