

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 18 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 4/7℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡视一块组件、支架消缺作业 2. 查看二块块墩加固情况以及现场垃圾清理情况 3. 施工现场安全巡查、隐患排查治理。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	升压站 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	一块人员 20 人、四轮车 1 台 施内容: 柔性支架、组件消缺作业 现场垃圾清理 二块 8 人、四轮车 1 台 现场垃圾清理、块面恢复
其它 事项		
本日现场监理人员	徐石峰 唐明江 刘东 刘杰	
记录人: 唐明江	总监理工程师 (签字): 刘东	