

监 理 日 志

日期: 2022年 4 月 22 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 15/7℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视一标、二标支架、组件、电气箱柜作业。 2. 查看一标、二标坝埂恢复施工进度。 3. 施工现场安全巡查、疫情防疫管理。	
施 工 情 况	施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一标 4人、四轮车1台、勾机1台 施工内容：柔性支架、组件消缺作业。 坝埂恢复施工 二标 6人、勾机1台。 施工内容：支架消缺作业 坝埂恢复
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐存海 张明生 刘东 丁明和
记录人: 张明生		总监理工程师(签字): 汪家海