

监 理 日 志

日期: 2022年 4月 25日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 17.6℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视一标 二标支架组件清洗作业 2. 查看标脱架组件恢复情况 已全部完成恢复 3. 施工队现场材料检查 参加区域内全员技能检测	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司	一标 6人 四班三倒 施工内容: 支架、组件清洗作业 塘埂恢复 二标 6人 三班三倒 施工内容: 支架、组件清洗作业 坝埂恢复
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐树强、康树强、张树强、陈树强	
记录人: 康树强	总监理工程师(签字): 汪树强	