

监 理 日 志

日期: 2022年 4 月 28 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 16/30℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡场 检查 反架. 组件消缺作业. 2. 查看箱变柜防腐处理情况. 3. 施工队内安全培训. 现场安全防护.	
施 工 情 况	施工单位 升压站 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司	施工内容及进度 一标人员 20人. 四轮车 1台 施工作业: 柔性组件. 反架消缺作业 二标 6人. 四轮车 1台. 施工作业: 防腐处理. 坝面恢复施工 升压站. 8人. 四轮车 1台. 施工作业: 站内地面平整. 沙子. 水泥. 材料卸车
	其它事项	
本日现场监理人员		汪家骏、唐树德、张栋、何洁
记录人: 唐树德		总监理工程师(签字): 汪家骏