

监 理 日 志

日期: 2022 年 05 月 02 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 16℃ - 12℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 对现场施工人员安全措施进行检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	柔性区域: 固定区域: 升压站: 江苏省源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	一标段施工人员 18 人。 支架组件消缺整改。 二标段施工人员 5 人。 桥架跨路制作、支架组件消缺。 升压站 12 人。 外墙脚手架搭设、室内钢筋绑扎。 屋顶抹灰。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张栋、何洁	
记录人:	张栋	总监理工程师 (签字): 何洁