

监 理 日 志

日期: 2022年 05 月 03 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 24/19℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	巡视各标段现场施工及消缺整改情况.对现场施工人员安全措施进行检查.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	柔性区域: 固定区域: 升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司	一标施工人员: 18人 四轮车一台 支架组件消缺整改 二标施工员: 6人. 桥架跨接线缆安装, 支架组件消缺 升压站施工人员: 12人 吊车一台 综合楼外墙抹灰, 室内钢筋绑扎, 屋顶抹灰.
其它 事项		
本日现场监理人员	张栋, 何浩	
记录人: 何浩	总监理工程师(签字): 汪敦厚	